


一、内部报废产品100%回收

内部报废产品按照《Q-OP-LG-112铝合金废料回收标准规范》要求执行，文件中明确要求报废产品的回收过程及100%回收的要求。



	铝合金废料回收标准规范	版本 Versions	A/1
	Standard specification for aluminum alloy scrap recycling	日期 Date	2024/4/23
	Q-OP-LG-112	页码 Page	6/7

6.3、仓储物流部-仓储科主导：出入库存储管理

6.3.1 所有废料应做好标识并划分好区域定点存放，废料保管存放过程中应避免潮湿、腐蚀及油污等现象发生；

6.3.2 物料现场对应的线内只能存放一种小牌号合金废料，不得混放，对应的合金型材应摆放立牌或者张贴合金牌号；

6.3.3 物料摆放不得超越线区域；

6.3.4 物料现场的高度必须保证安全总高度不能超 2.5 米，最多摆放两层；

6.3.5 物料捆绑必须安全有效，不能有打包带或铝线等断裂的情况；

6.3.6 确保每托材质有标识标签；

6.3.7 每日现场巡查是否有混料情况；

6.3.8 针对 7 系合金，Xus70 需单独固定区域摆放；

6.4、仓库 5S 整理

6.4.1、仓库区域、物料标示明确且帐目做到日毕日清，不定期现场查看并监督清洁工打扫现场

6.4.2、仓库仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放周期较长物资，仓管员联系其他厂区仓管员进行调配处理，

6.5、盘点

6.5.1 每周进行 1 次全盘方式展开循环盘点，并记录盘点表递交仓库领班、主管审核；

6.5.2、每月底所有物料帐、物要进行月度盘点 盘点要求详见文件《仓储物流部循环盘点作业指

一、外部采购铝锭

为满足公司的温室气体减排计划及巴黎协定长期全球升温1.5°C的要求，公司制定了《宁波旭升集团股份有限公司减排计划及碳排路径》其中范围三中对于购买绿铝或回收铝的计划如下：

[illegible]